

REFERÊNCIA 48

LOCALIZAÇÃO

Rua Ponte de Moreira

Lugar Ponte de Moreira

Freguesia Moreira

ENQUADRAMENTO

Ponte sobre o rio, ao lado foi construída outra ponte para passagem de veículos.



TIPOLOGIA Pontes

FUNÇÃO


Inicial Ponte

Actual Ponte

ÉPOCA Séc.XVI

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida, esta ponte terá surgido no séc.XVI. Constituída por dois arcos de volta inteira, de granito, ainda hoje serve a população desta zona.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

REFERÊNCIA mai_243_2+3

LOCALIZAÇÃO


Rua EN13 (próximo a)

Lugar Ronfos

Freguesia Maia

ENQUADRAMENTO

Construção que surge por cima da EN 13.



TIPOLOGIA Pontes

FUNÇÃO

Inicial Ponte

Actual Ponte

ÉPOCA Séc.XX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Ponte ferroviária construída nos anos 30 do séc.XX.
 Construída em granito apresenta arcos de volta perfeita.
 Destaca-se da envolvente, pelas suas dimensões generosas.
 Esta linha ia dar à antiga estação da Maia.



DEPENDÊNCIAS Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom



REFERÊNCIA asa_253_2+3+7


LOCALIZAÇÃO

Rua Central de Rebordãos

Lugar Ardegães
Freguesia Águas Santas

ENQUADRAMENTO

Lugar de caminhos sinuosos rodeado por casas.



TIPOLOGIA Pontes


FUNÇÃO

Inicial Ponte
Actual Ponte

ÉPOCA Séc.XIX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Construção típica dos últimos anos do séc. XIX. Neste conjunto de três pontes, sobressai a mais próxima do moinho, de maiores dimensões, com data de 1857. Pontes de arco em granito, fundadas em afloramentos rochosos. Inserem-se em lugar sinuoso e recortado pela paisagem.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

REFERÊNCIA mil271+272+273

LOCALIZAÇÃO

Rua de Alvura, Rua do Pinto e Rua do Arco

Lugar Alvura
Freguesia Milheirós

ENQUADRAMENTO

Conjunto de pontes, próximas entre si, sobre o rio Leça.

TIPOLOGIA Pontes


FUNÇÃO

Inicial Ponte
Actual Ponte

ÉPOCA Séc. XVIII, XIX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Conjunto de pontes em granito que surgem muito próximas entre si. A ponte da Rua do Pinto apresenta um conjunto de moinhos antigos na sua proximidade, mas hoje com a função habitacional. Uma das habitações tem inscrição "R 1854". Num amontoado de pedras aparece outra inscrição de 1899. A ponte de Alvura, em granito datado do séc.XIX, é constituída por dois arcos de volta inteira e ainda hoje serve a população desta zona. A ponte do Arco trata-se de uma pequena ponte ou pontão medieval em granito, de arco de volta perfeita. Numa das margens, junto á ponte, surge um antigo moinho, hoje adaptado como restaurante.



Ponte sobre o Rio Leça (Rua do Pinto)



Ponte de Alvura



Ponte de Arco

DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom

REFERÊNCIA gue_219

LOCALIZAÇÃO


Rua de Santana

Lugar Ponte da Pedra

Freguesia Gueifães

ENQUADRAMENTO

Ponte que relaciona as duas margens do Rio Leça, inserida em solo urbano.



TIPOLOGIA Pontes

FUNÇÃO

Inicial Ponte

Actual Ponte

ÉPOCA Séc.XVIII, XIX

VALOR HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO

Ponte construída em pedra, com dois arcos de volta perfeita. Com uma relação de proporções que lhe conferem uma robustez característica. Estabelece uma forte relação com a envolvente, na sua maioria, campos agrícolas. De realçar também a vegetação autóctone que acompanha o curso do rio, que permite uma integração perfeita desta ponte na paisagem.



DEPENDÊNCIAS

Não

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Bom